



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4. Телефон: (4212) 437-030 Факс: (4212) 437-030
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 275/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г.ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД №145»,

в лице Упирова Татьяна Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 25 ноября 2019 года №275, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.12.2019 по 27.12.2019 проведена плановая/выездная проверка здания (помещений) эксплуатируемых МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД №145» по адресу: г. Хабаровск, пер. Топографический 9. Общая продолжительность проверки составила 20 рабочих дней, 04 час. 00 мин.

проверку проводил:

государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Сергеева Анастасия Александровна, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 145» Упирова Татьяна Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и	В соответствии с ч 1-3, ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п/п л) пункта	01.10.2020	

	<p>строительные материалы, содержащая пожарно – технические характеристики, в том числе информацию принятых объемно-планировочных решениях и конструктивном исполнении эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.</p> <p>Не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться одновременно на объекте, учитывая условие того, что безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.</p> <p>Фактически допустимое (предельное) количество людей находящихся на объекте определено исходя из количества предусмотренных посадочных мест (мест для пребывающих людей) и рабочих мест (постоянный контингент – работники)</p>	<p>461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»</p>	
2	<p>В МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 145» на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение.</p>	<p>В соответствии с п. 33 ППР - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический</p>	01.10.2020

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Согласно ст. 89 ФЗ – 123, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*.</p> <p>П. 43 ППР Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>		
3	<p>Помещение физкультурного зала, расположенное на втором этаже здания (помещение № 18, согласно технического паспорта от 28.06.2018) эксплуатируется с одним эвакуационным выходом</p>	<p>В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>	01.10.2020	
4	<p>На дверях складского помещения, расположенного на первом этаже (помещение № 20, согласно технического паспорта от 28.06.2018) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>В соответствии с п. 20 ППР Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами</p>	01.10.2020	

		5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
5	На дверях складского помещения, расположенного на первом этаже (помещение № 4, согласно технического паспорта от 28.06.2018) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	В соответствии с п. 20 ППР Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.10.2020	
6	Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода. Предоставлен акт проверки от 13.06.2019 г	В соответствии с п. 55 ППР - Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.10.2020	
7	На объекте защиты инструкция о правилах пожарной безопасности для работников театра не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.	пп. л) п.461 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном	01.10.2020	

	№390 «О противопожарном режиме», а именно не указаны требования: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	режиме»;		
8	Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов. Соответствующий акт не предъявлен	В соответствии с п. 50 ППР - Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.10.2020	
9	Ширина коридора второго этажа (помещение № 13, согласно технического паспорта от 28.06.2018) составляет 0,87 м. Ширина коридора составляет 133 см, ширина дверного полотна групповой ячейки (помещения № 2-5 второго этажа, согласно технического паспорта от 28.06.2018) составляет 0,9 м. В данном коридоре одностороннее расположение дверей. Расчётным путём установлено, что ширина коридора составляет 0,87 м.	В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 - При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры	01.10.2020	

		(холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.		
10	<p>Ширина коридора первого этажа (помещение № 50, согласно технического паспорта от 28.06.2018) составляет 0,97 м. Ширина коридора составляет 137 см, ширина дверного полотна групповой ячейки (помещения № 48, 49 первого этажа, согласно технического паспорта от 28.06.2018) составляет 0,8 м. В данном коридоре одностороннее расположение дверей. Расчётным путём установлено, что ширина коридора составляет 0,97 м.</p>	<p>В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.</p> <p>В соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 - При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.</p>	01.10.2020	
11	<p>Ширина эвакуационных выходов из раздвижки групповой ячейки первого этажа (помещение № 46 первого этажа, согласно технического паспорта от 28.06.2018 г) в коридор первого этажа (помещение № 50, согласно технического паспорта от 26.08.2018 г)</p>	<p>В соответствии со ст. 89 ФЗ – 123 п. 5.2.14 СП. 1.13130.2009 - Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее</p>	01.10.2020	

	составляет 0,87 м	1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.		
12	В подвале детского сада допускается хранение различного оборудования, мебели и других предметов (элементы детской мебели, раскладушки, картонные коробки, новогодний декор и т.п)	В соответствии с пп. «б» п. 23 на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.10.2020	
13	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек второго этажа на наружные эвакуационные лестницы составляет 1,15 м.	В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП. 1.13130.2009 - Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	01.10.2020	
14	Высота пути эвакуации, ведущего из коридора второго этажа в лестничную клетку (помещение № 1, согласно технического паспорта от 28.06.2018 г), составляет 1,95 м.	В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП. 1.13130.2009 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м	01.10.2020	
15	Лестницы третьего типа (наружные эвакуационные лестницы), ведущие из групповых ячеек размещены у стен с оконными проёмами на расстоянии от частей стен менее одного метра (фактическое расстояние 0,95; 0,70-0,71; 0,59;0,60)	В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 - Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных	01.10.2020	

		выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.		
16	В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее 1,35 м - для зданий класса Ф1.1	Ширина лестничных маршей в лестничных клетках составляет менее 1,35 м. Фактически в разных местах от 0,95 до 1,33	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
27 декабря 2019 г.
М.Л.П.



Государственный инспектор Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Сергеева Анастасия Александровна

Предписание для исполнения получил:

Миронов Владимир

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 декабря 2019 г.

[Handwritten signature]
(подпись)