



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4. Телефон: (4212) 437-030 Факс: (4212) 437-030
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: ond-centr27@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 54/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г.ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД №145»,

в лице заведующего Упировой Татьяны Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 11 мая 2021 года №54, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.05.2021 по 11.06.2021 проведена плановая/выездная проверка здания (помещений) эксплуатируемых МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД №145» по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 36 а., пер. Топографический, д. 9 Общая продолжительность проверки составила 20 рабочих дней, 3 час. 00 мин.

проверку проводил:
заместитель главного государственного инспектора Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Максимов Евгений Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: заведующий Упирова Т.В., заведующий хозяйством Маркитант С.П.,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе с учетом требований технической документации	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства	04.07.2022	

	изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; (ул. Ленинградская, д. 36а)	Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;		
2	руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем; (пер. Топографический, д. 9)	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
3	ворота ул. Синельникова Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание установленных с ул. Синельникова ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не предусмотрено; (ул. Ленинградская, д. 36 а)	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
4	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде с пер. Топографический, ул. Ким Ю Чена, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не предусмотрено; (пер. Топографический, д. 9)	пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
5	на объекте защиты, над проемами эвакуационных выходов отсутствуют световые оповещатели "Выход"; (ул. Ленинградская, д. 36А)	статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 5.3 СП 5.13130.2009 "Система	04.07.2022	

		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";		
6	на лестничной площадке второго этажа установлена мебель, полочки вдоль стены, аквариум; (ул. Ленинградская, д. 36А)	подпункт ж, к) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
7	с наружной стороны люка ведущий на кровлю объекта защиты отсутствует информация о месте хранения ключей; (ул. Ленинградская, д. 36А)	пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
8	запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Фактически на объекте защиты в дверях установлены врезные замки дублирующий с щеколдами для открывания и закрывания; (ул. Ленинградская, д. 36А)	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
9	на путях эвакуации, в поэтажном коридоре установлена лавочка; (ул. Ленинградская, д. 36А)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
10	согласно плану эвакуации, эвакуационный выход ведущий со второго этажа указан как запасной, когда фактически является эвакуационным; (ул. Ленинградская, д. 36А)	часть 2 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	04.07.2022	
11	приборы приемно контрольные расположены в местах общего пользования (холл первого этажа) и не защищены от несанкционированного доступа; (ул. Ленинградская, д. 36А)	часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 13.14.4 СП .13130 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические";	04.07.2022	
12	на пути эвакуации ведущий из групповой ячейки к эвакуационному	подпункт ж) пункта 16 Правил	04.07.2022	

	выходу на ул. Ленинградская установлена мебель, препятствующая свободной эвакуации; (ул. Ленинградская, д. 36А)	противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;		
13	на площадке перед эвакуационным выходом 1 этажа установлена мебель (шкаф); (ул. Ленинградская, д. 36А)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
14	на объекте защиты отсутствует аварийное освещение, светильники которых должны находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; (ул. Ленинградская, д. 36А)	пункт 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
15	средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатируемые сверх срока службы изготовителем (поставщиком), отсутствия информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, лицом эксплуатирующим объект защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.(ул. Ленинградская, д. 36А)	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
16	установленные противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания; (ул. Ленинградская, д. 36А)	статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	04.07.2022	
17	под лестничным маршем оборудована кладовая для хранения хозяйственных материалов; (ул. Ленинградская, д. 36А)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации	04.07.2022	

		от 16.09.2020г. № 1479;		
18	в техническом помещении водомерного узла допущено хранение раскладушек, холодильника; (ул. Ленинградская, д. 36А)	подпункт б) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
19	в подвальном этаже не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами; (ул. Ленинградская, д. 36А)	пункт 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
20	на путях эвакуации коридора кухни размещены столы; (пер. Топографический, д. 9)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
21	согласно плану эвакуации, эвакуационный выход ведущий со второго этажа указан как запасной, когда фактически является эвакуационным; (пер. Топографический, д. 9)	часть 2 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	04.07.2022	
22	запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Фактически на объекте защиты (за исключением корпуса Литер) в дверях установлены врезные замки дублирующийся с щеколдами для открывания и закрывания; (пер. Топографический, д. 9)	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
23	на путях эвакуации, на лестничной площадке расположены горшечные цветы;	подпункт к) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	04.07.2022	

	(пер. Топографический, д 9)	Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;		
24	на пути эвакуации к эвакуационному выходу из спален установлены кровати; (пер. Топографический, д 9)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
25	на путях эвакуации к эвакуационному выходу ведущих в поэтажный коридор (путь эвакуации проложен вдоль помещения групповой кухни/мойки) установлена мебель; (пер. Топографический, д 9)	подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
26	помещение электрощитовой не защищено расчетным количеством огнетушителей согласно приложения № 1, № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;(пер. Топографический, д 9)	пункт 397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
27	в результате установленных цветов ограничен доступ к кранам внутреннего противопожарного водопровода; (пер. Топографический, д 9)	подпункт е) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
28	для лестницы с числом ступеней более 3 (высота более 45 см.) не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 метра с перилами (пер. Топографический, д. 9)	часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункт 4.3.4 Свод правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», пункт 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;	04.07.2022	

29	в лестничной клетке, на горизонтальном участке пути эвакуации выступают декоративные конструкции на высоте менее 2 метров; (ул. Ленинградская, д. 36)	статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; пункт 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
30	в помещении подсобной музыкального зала оставлена включена без присмотра в электрическую сеть блок зарядного устройства телефона; (пер. Топографический, д. 9)	подпункт и) пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
31	подвальный этаж используется для хранения мебели (шкаф); (пер. Топографический, д. 9)	подпункт б) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;	04.07.2022	
32	на объекте защиты разработана декларация пожарной безопасности с регистрационным номером 08401375 - ТО - 00034 от 21.08.2019г, при не указан перечень статей частей пунктов установленных требований которые установлены и выполнены; (ул. Ленинградская, д. 36)	часть 4 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.07.2022	
33	отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в который вносится информация: о проверке устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации; о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов; об исправном, своевременном	пункт 42,43,48,50,54,60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2020г. № 1479;	04.07.2022	

	<p>обслуживании и ремонте внутреннего противопожарного водопровода (фактически оформляется Акт);</p> <p>об укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организации перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также о надлежащем состоянии водокольцевых катушек;</p> <p>о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;</p> <p>об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (фактически ведется журнал учета огнетушителей);</p> <p>(ул. Ленинградская, д. 36 А)</p>			
34	<p>отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в который вносится информация:</p> <p>о проверке устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации;</p> <p>о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов;</p> <p>об исправном, своевременном обслуживании и ремонте внутреннего противопожарного водопровода (фактически оформляется Акт);</p> <p>об укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организации перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также о надлежащем состоянии водокольцевых катушек;</p> <p>о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;</p> <p>об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (фактически ведется</p>	<p>пункт 42,43,48,50,54,60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2020г. № 1479;</p>	04.07.2022	

	журнал учета огнетушителей) (пер. Топографический, д. 9);			
35	не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; (ул. Ленинградская, д. 36А)	статья 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 4.1.23 СП 9.13130 "Огнетушители";	04.07.2022	
36	не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; (пер. Топографический, д. 9)	статья 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 4.1.23 СП 9.13130 "Огнетушители";	04.07.2022	
37	не организована квартальная проверка первичных средств пожаротушения; (ул. Ленинградская, д. 36А)	статья 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 4.3.6 СП 9.13130 "Огнетушители";	04.07.2022	
38	не организована квартальная проверка первичных средств пожаротушения; (пер. Топографический, д. 9)	статья 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 4.3.6 СП 9.13130 "Огнетушители";	04.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц проводивших проверку: