

к Акту обследования к паспорту доступности от «15» 02 2018 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		№5,6	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		№3	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	да		№2,15, 16	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	да		№16	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Привести в соответствие структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И(Г,У)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «15» 02 2018 г.

**I Результаты обследования:****2. Вход (входы) в здание**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

680013 г. Хабаровск пер. Топографический 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да		№2,15, 16	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	да		№16	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		№16	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	да		№16	Отсутствуют горизонтальные поручни, противоударная полоса, смотровые панели, тактильные обозначения на ручки.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	да	5	Поверхность пола скользит при намокании глубина тамбура не соответствует параметрам доступности	К,О, С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			По всему зданию входы на второй этаж осуществляются с помощью лестниц, выключатели и розетку на высота 0,8 м над уровнем пола	К,О, С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) – доступно полностью избирательно			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «15» \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_ 20\_18 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

680013 г. Хабаровск пер. Топографический 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да		№9	отсутствует предупредительная информация о препятствиях,	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	да		№10	Отсутствуют дополнительные, поручни, тактильные полосы, пандусы	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К		Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	да			Отсутствуют информирующие обозначения помещений, крепления Отсутствуют смотровые панели, противоударные полосы.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да		№13	требования к путям эвакуации не соответствуют параметрам доступности	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				требования к путям эвакуации не соответствуют параметрам доступности, отсутствуют пандусы	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь(пути) движения внутри здания в том числе пути эвакуации	ДЧ-И(Г,У)		№13	Индивидуальное решение с ТСП, Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности от «15» 02 2018 г.

**I Результаты обследования:**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

680013 г. Хабаровск пер. Топографический 9

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания ( группы)	есть		№23	Отсутствуют информирующие обозначения помещений, сигнальные направляющие полосы, отсутствует оборудование для лиц с дефектами слуха отсутствует необходимое количество	К,О,С,	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР



					пространства для маневров инвалидов.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	-	-			-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений, сигнальные направляющие полосы, отсутствует оборудование для лиц с дефектами слуха отсутствует необходимое количество пространства для маневров инвалидов	К,О, С	Привести в соответствие	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(Г,У,О) (недоступна)			Индивидуальное решение ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)

к Акту обследования к паспорту доступности от « 15 » 02 20 18 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-		-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заклучению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности от «15» 02 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

680013 г. Хабаровск пер. Топографический 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да		№19	Отсутствует необходимое кол-во пространства для оборудования туалетных комнат для отдельных категорий инвалидов	К,О,С		Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да			Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,О,С		Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует необходимое кол-во пространства для оборудования туалетных комнат для отдельных категорий инвалидов		Привести в соответствие	индивидуальное решение с ТСП

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)			Техническое решение невозможно

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования к паспорту доступности от «15» 02 2018 г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад» №145

680013 г. Хабаровск пер. Топографический 9

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная, акустическая, тактильная, звуковая	Г,С	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП

					информация			
--	--	--	--	--	------------	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВДН (не доступно)		36	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  
заключению: \_\_\_\_\_